



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Oficio No. HCB/DAF/0024/2020

Ciudad de México, a 15 de enero del 2020

# ACUSE

MTRA. YESICA LUNA ESPINO  
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CDMX  
P R E S E N T E

*Original con tanto*  
*YCD*  
*18 de enero*  
*Alto*  
*Alto*

En el cumplimiento a lo establecido en materia de Administración de Recursos, en su numeral 8.3.3, me permito remitir a Usted, en forma impresa y medio magnético los Formatos de Bajas y Altas de Bienes Muebles, correspondientes al cuarto trimestre del año 2019, así mismo informo a Usted, que si se registraron movimientos en el periodo antes mencionado.

De igual forma y dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 8.3.3.5, de la Circular Uno Vigente 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, relativo a los movimientos de alta, baja, destino final, traspaso, transparencia, donación y al Programa Anual de Bienes Muebles a Enajenar, del ejercicio 2019. Anexo al presente sírvase encontrar Actas de Bajas, Solicitudes de baja números 008, 009, 010, 011, 012, 013 y 014 de 2019 así como el Dictamen Técnico tanto del Taller Mecánico como de la Dirección Técnica, de bienes muebles que por su estado físico ya no son aptos para el servicio, por tal motivo son dados de baja y se solicita su destino final.

Por lo anterior, si no existe inconveniente alguno para ello se solicita su amable intervención a fin de que dichos bienes sean considerados en la próxima Licitación Pública, para que el Jefe de la Unidad Departamental de Desincorporación de Bienes, disponga de la misma.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE  
LIC. YADIRA ROSALES VALTIERRA  
*[Firma]*  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

- C.c.c.e.p. Lic. Juan Manuel Pérez Cova, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.- Presente
- Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez, Subdirectora de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.- Presente
- C. Alfonso Solano Delgado, Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.- Presente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
SOLICITUD DE DESTINO FINAL

SOLICITUD DE DESTINO FINAL

No. 008

Expediente No. INV/008/2019 Fecha 07/01/2020

Área solicitante: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

(INFORMACION GENERAL DE BIENES)

TIPO DE BIEN: VEHÍCULOS

GRUPO: 5412000014

TOTAL BIENES 01

VALOR TOTAL DE ADQUISICION O DE INVENTARIO \$503,571.13

DICTAMINADOS COMO: DESECHO FERROSO VEHICULAR

PESO APROXIMADO: 5.000 KILOGRAMOS

LOCALIZACION: ALMACEN GENERAL EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N



CAUSA DE BAJA POR: INUTILIDAD (X) INAPLICACION ( )

(DOCUMENTACION ANEXA PARA VERIFICACIÓN FISICA -DOCUMENTAL):


ANEXO RELACION DE BIENES MUEBLES TOTAL BIENES 01

OBSERVACIONES:

  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



RELACION DE VEHICULOS DADOS DE BAJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019							INV/008/2019	
No. Cons	Marca	No. Serie	Modelo	No. De Inventario	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	PLACA	VALOR DE ADQUISICIÓN
1	CHEVROLET	1FTRW12W97KA87621	2007	5412000014	000073	PICK UP FORD LOBO	0378	\$ 503,571.13

\$ 503,571.13

*[Firma]*

C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

*[Firma]*

LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

# HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO



DICTAMEN TÉCNICO DE NO UTILIDAD  
No. DTNU/SPE/002/2019

VEHÍCULO CAMIONETA P-UP

PLACAS 0378



Ciudad de México, 06 de Agosto de 2019

DICTAMEN TÉCNICO DE NO UTILIDAD No. DTNU/SPE/002/2019

ANTECEDENTES

Con fundamento en lo que establece el RLHCBDF Art. 14 Fr. VIII y X; las funciones vinculadas que señala el Manual Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en materia de dictámenes para el trámite de baja o reasignación de bienes y en atención al Oficio No.HCB/CDMX/DO1/0161/2019 de fecha 01 de junio del presente signado por el Segundo Superintendente Alejandro Augusto Martínez González, Director Operativo 1 del HCB de la Ciudad de México, se elabora el presente Dictamen, en relación al siguiente bien mueble que se encuentra actualmente bajo resguardo del servidor antes indicado, para su trámite de baja.


Apartado 1.-Descripción de los bienes. (conforme datos de inventario)

Camioneta

NO.	NO. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COSTO DE ALTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN DE LOS BIENES
01	5412000014/0000783	VEHICULO CAMIONETA P-UP Nº.SERIE1FTRW12W97KA87621	FORD/2007 PLACAS 0378	\$503,571.13	04-NOV-2006	UNIDAD/PZA

Apartado 2.-Revisión Física

Se realiza la revisión física del vehículo antes descrito, ubicado en la estación Central Comandante Leonardo del Frago; identificando plenamente número de serie y número de unidad. El vehículo se exhibe en una pieza y en condiciones generales de desgaste tanto internas como externas aunque sin algún daño mayor aparente; faltante de algunas partes externas visibles (parrillas, antena) así como faltante o rotas de otras internas (partes de motor, radio, asientos, tablero y descansabrazos)



Apartado 3.-Diagnóstico y justificación

Con fecha 20 de junio de 2019, se solicita al Taller Mecánico la revisión técnica y diagnóstico del bien, a fin de conocer al detalle el estado general y las condiciones mecánicas del mismo. El cual confirma las siguientes condiciones particulares: CAMIONETA CON NÚMERO DE MATRÍCULA 0378, MARCA FORD LOBO CREW CAB XLT 4X2 CAJA CORTA V/T AUT TIPO PICK UP MODELO 2007, CON NÚMERO DE SERIE 1FTRW12W97KA87621, INVENTARIO 5412000014 000073, DE LA REVISIÓN MECÁNICA REALIZADA A LA UNIDAD SE DESPRENDE QUE CUENTA CON MÁS DE 200,000 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS CON 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PRESENTA FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES ASÍ COMO PÉRDIDA DE POTENCIA POR FALTA DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR, SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA UNIDAD HA INGRESADO A REPARACIÓN MÁS DE 45 VECES POR DIVERSAS FALLAS; CONSIDERANDO TODO LO ANTES EXPRESADO RESULTARÍA INCOSTEABLE PARA EL ORGANISMO REALIZAR ESTA REPARACIÓN YA QUE ADICIONALMENTE PODRÍA PRESENTAR FALLA EN ALGÚN OTRO SISTEMA MECÁNICO, ANEXANDO





"BITACORA DE MANTENIMIENTO" mismas que obran en la respuesta (se anexan documentos) a cargo del Segundo Oficial Ernesto Martínez Rangel Encargado del Taller Mecánico, para fines de este dictamen.

Apartado 4.- Normatividad aplicable

Las condiciones del vehículo antes mencionadas imposibilitan el uso y aprovechamiento para el servicio así como para los fines para los que fue adquirido originalmente, mismas que también encuadran en la hipótesis normativa que redacta el numeral 7.3.3.4 de la circular uno 2015, fracciones I y IV, que a la letra dicen:

- I.- *Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio*
- IV.- *Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable*

En materia de rentabilidad la normatividad anterior se complementa con los parámetros de estimación de *vida útil* que se fueron publicados en la NOR\_01\_04\_005 con fecha 31 de julio del año 2012, la cual señala en su numeral 1.2.4.4.1 referente a los Automóviles y Equipo Terrestre, un período de *5 años*.

Apartado 5.- Dictamen

Tomando como base todo lo antes expuesto, *se dictamina la no utilidad del bien mueble* y se sugiere sea dado de baja del inventario de bienes de dicha área. Lo anterior para los trámites de su disposición final.

SOLICITA:

Segundo Superintendente  
Alejandro Augusto Martínez González  
Director Operativo 1 del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

ELABORA:

C. Carlos Castañeda Martínez  
J.U.D. de Planeación del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

AUTORIZA:

Lic. Medardo Bañuelos Lagunes  
Director Técnico del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

VO.BO.

Lic. Gustavo Yair Chalico Moedano  
Subdirector de Planeación y Evaluación  
Del Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México





Ciudad de México a 01 de agosto de 2019.

**LIC. GUSTAVO YAIR CHALICO MOEDANO**  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.  
**PRESENTE.**

En atención a su oficio No. HCB/CDMX/DT/SPE/7/111/2019, de fecha 30 de julio de 2019 y recibido en la oficina del taller mecánico con fecha 31 de julio del año en curso, mediante el cual solicita se turne de manera individual las valoraciones mecánicas detalladas en mi diverso con fecha 26 de junio de 2019; Sobre el particular me permito comunicar lo referente a la unidad que a continuación se detalla para que en el ámbito de su competencia se dictamine su posible baja y destino final.

- > CAMIONETA CON NÚMERO DE MATRÍCULA 0378, MARCA FORD LOBO CREW CAB XLT 4X2 CAJA CORTA V/T AUT TIPO PICK UP MODELO 2007, CON NÚMERO DE SERIE 1FTRW12W97KA87621, INVENTARIO 5412000014 000073, DE LA REVISIÓN MECÁNICA REALIZADA A LA UNIDAD SE DESPRENDE QUE CUENTA CON MÁS DE 200,000 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS CON 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PRESENTA FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES ASÍ COMO PÉRDIDA DE POTENCIA POR FALTA DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR, SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA UNIDAD HA INGRESADO A REPARACIÓN MAS 45 VECES POR DIVERSAS FALLA; CONSIDERANDO TODO LO ANTES EXPRESADO RESULTARÍA INCOSTEABLE PARA EL ORGANISMO REALIZAR ESTA REPARACIÓN YA QUE ADICIONALMENTE PODRÍA PRESENTAR FALLA EN ALGÚN OTRO SISTEMA MECÁNICO, ANEXANDO BITACORA DE MANTENIMIENTO.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ENCARGADO DEL TALLER MECANICO  
SEGUNDO OFICIAL

  
ERNESTO MARTINEZ RANGEL

## ANEXO 1

## BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0378	03/01/2015	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR NUEVA.	EN SERVICIO
0378	15/01/2015	CAMBIO DE LA LLANTA DELANTERA LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0378	17/01/2015	REVISION DE NIVELES DE ACEITE Y AGUA.	EN SERVICIO
0378	22/02/2015	REVISION DE NIVELES DE LUBRICANTES, SUMINISTRO DE 3 LTS. DE ANTICONGELANTE Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO.	EN SERVICIO
0378	10/03/2015	REVISION EL SISTEMA DE FREÑOS, PENDIENTE EL CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION DE DISCOS.	FUERA DE SERVICIO
0378	11/03/2015	REVISION DEL SISTEMA DE FREÑOS Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS NUEVAS Y DISCOS DELANTEROS RECTIFICADOS.	EN SERVICIO
0378	27/03/2015	REVISION DE SISTEMA DE FREÑOS EN GENERAL Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS.	EN SERVICIO
0378	26/04/2015	REVISION DE NIVELES DE ACEITE, SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA TRANSMISION AUTOMATICA, 2 LTS. DE ANTICONGELANTE, SE LE PASO CORRIENTE Y SE CHECO REGIMEN DE CRGA.	EN SERVICIO
0378	07/05/2015	REPARACION DE LA LLANTA TRASERA LADO DERECHO EN TALLER PARTICULAR.	EN SERVICIO
0378	14/05/2015	SE DESMONTO EL TUMBABURROS PARA SOLDAR SOPORTES DEL MISMO Y SE MONTO.	EN SERVICIO
0378	20/05/2015	SE DESMONTO EL PLENO, QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	FUERA DE SERVICIO
0378	23/05/2015	COLOCACION DEL PLENO, JUNTAS Y SUMINISTRO DE 8 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	24/05/2015	REVISION DE FUGA DE ANTICONGELANTE DEL MOTOR DEL SISTEMA DE CALEFACCION, SE CLAUSURO LA CIRCULACION DEL REFRIGERANTE DE LA CALEFACCION Y SE SUMINISTRARON 3 LTS. DE ANTICONG.	EN SERVICIO
0378	31/05/2015	SE APRETARON LOS AMORTIGUADORES E LA PARTE SUPERIOR.	EN SERVICIO
0378	09/06/2015	SE LE PASO CORRIENTE Y SE CHECO SISTEMA DE VOLTAJE, PENDIENTE EL CAMBIO DE BATERIA.	EN SERVICIO
0378	10/06/2015	CAMBIO DE BATERIA NUEVA	EN SERVICIO
0378	12/06/2015	SE CHECO POR FUGA DE AGUA DE MOTOR EN CONTRANDO EN MAL ESTADO EL MULTIPLE DEL MOTOR	FUERA DE SERVICIO
0378	01/07/2015	SE DESMONTO EL PLENO PARA SU REPARACION.	FUERA DE SERVICIO
0378	10/07/2015	COLOCACION DEL PLENO DE ADMISION, JUNTAS NUEVAS, SE ARMO Y SE SUMINISTRARON 10 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	15/07/2015	SE DESMONTARON HORQUILLAS SUPERIORES PARA EL CAMBIO DE ROTULAS.	EN SERVICIO
0378	16/07/2015	SE ARMO LA SUSPENSION DELANTERA, PENDIENTE DE SU ALINEACION.	EN SERVICIO
0378	24/07/2015	REVISION DE LUCES EN GENERAL, CAMBIO DE UNIDADES DE LOS CUARTOS Y DIRECCIONALES.	EN SERVICIO
0378	26/07/2015	SE LE PASO CORRIENTE PARA ECHARLA A ANDAR Y REVISION DE REGIMEN DE CARGA DEL ALTERNADOR, QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE LA BATERIA.	EN SERVICIO
0378	04/08/2015	SE DESMONTO LA LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO PARA SU REPARACION EN TALLER PART. Y SE CAMBIO LA LLANTA TRASERA LADO DERECHO COLOCANDO LA DE REFACCION.	EN SERVICIO
0378	18/08/2015	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS NUEVAS.	EN SERVICIO
0378	27/08/2015	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE MULTIGRADO DIESEL.	EN SERVICIO
0378	29/08/2015	CAMBIO DE BOBINA POR UNA DE REAPROVECHAMIENTO.	EN SERVICIO
0378	11/09/2015	COLOCACION DE RAJADOR NUEVO Y SUMINISTRO DE 10 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	11/09/2015	SE REMOLCO EN LA GRUA 05 51 A LA EST. CENTRAL PARA REPARACION DE FUGA DE ANTICONGELANTE, CAMBIANDO LA ABRAZADERA Y SE SUMINISTRARON 10 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	14/09/2015	COLOCACION DE LLANTA NUEVA EN LA PARTE DELANTERA LADO DERECHO Y SE REGRESO LA QUE TENIA PRESTADA DED LA CAMIONETA 03 80, CAMBIO DE LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO, TOMANDOLA DE LA CAMIONETA 03 80.	EN SERVICIO
0378	17/09/2015	SUMINISTRO DE 8 LTS. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0378	18/09/2015	SE LLEVO AL TALLER "ALDI" PARA SU REPARACION.	FUERA DE SERVICIO
0378	22/09/2015	ENDEREZADO DE LA DEFENSA TRASERA.	FUERA DE SERVICIO
0378	03/10/2015	REVISION POR RUIDO EXTRAÑO EN LA PARTE TRASERA, ENCONTANDO EN MAL ESTADO EL DIFERENCIAL.	FUERA DE SERVICIO
0378	04/10/2015	REPARACION DE RUIDO DE LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO, DEMONTANDO EL DISCO Y BALERO DOBLE NUEVO.	EN SERVICIO
0378	09/10/2015	AJUSTE DE PALANCA DEL SELECTOR DE VELOCIDADES.	EN SERVICIO
0378	11/10/2015	REVISION DE NIVELES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE 1/4 LTO. DE LIQUIDO DE FREÑOS.	EN SERVICIO
0378	30/10/2015	CAMBIO DEL RETEN Y BALERO DEL PIÑON NUEVO Y SUMINISTRO DE 2 1/2 LTS. DE ACEITE UN. 140	EN SERVICIO
0378	03/11/2015	SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0378	07/11/2015	SUMINISTRO DE 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO AL DEPOSITO DE LA DIRECCION.	EN SERVICIO
0378	02/12/2015	SE APRETARON TORNILLOS DE GANCHOS DE LA CABINA A LA BOMBA AJUSTANDO DEFENSA DELANTERA.	EN SERVICIO

ANEXO 1  
BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0378	08/12/2015	REVISION DE LUCES DELANTERAS, CAMBIO DE 2 DFOCOS Y ARNES NUEVOS.	EN SERVICIO
0378	17/12/2015	SE LE COLOCO FOCO NUEVO CON ARNES LADO IZQUIERDO	EN SERVICIO
0378	23/12/2015	SE LE CAMBIO UN ARNES NUEVO Y UN FOCO DELANTERO LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0378	30/12/2015	SE REVISO DE FALLA EN EL MOTOR DETECTANDO EN MAL ESTADO EL MISMO.	FUERA DE SERVICIO
0378	31/12/2015	SE CHECO POR RUIDO EXTRAÑO EN MOTOR DESARMANDO TAPAS DE PUNTERIAS, ENCONTRADO EN MAL ESTADO ARBOL DE LEVAS, TAPAS DE ARBOL DE LEVAS Y BUSOS.	FUERA DE SERVICIO
0378	19/01/2016	SE TOMO UNA BOBIN PARA COLOCARSELA A LA CAMIONETA 0417	FUERA DE SERVICIO
0378	15/02/2016	SE LLEVO AL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" PARA REPARACION DE MOTOR. SE RECOGIO DEL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" DESPUES DE SU AJUSTE DE MOTOR, MULTIPLE DE ADMISION, 1 SENSOR DE COGUEÑAL, FRENOS GENERALES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE CALIPERS DELANTEROS Y TRASEROS.	FUERA DE SERVICIO
0378	08/07/2016		EN SERVICIO
0378	09/07/2016	SE REGRESO AL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" PARA REPARACION DE FRENOS POR GARANTIA.	FUERA DE SERVICIO
0378	11/07/2016	SE RECOGIO DEL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" DESPUES DE SU REPARACION DE FRENOS.	EN SERVICIO
0378	15/07/2016	SE LLEVO AL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" PARA ESCANEO Y BORRAR CODIGOS.	FUERA DE SERVICIO
0378	16/07/2016	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS Y PURGADO DE LA LINEA DE FRENOS EN GENERAL.	EN SERVICIO
0378	18/07/2016	SE REMOLCO EN LA GRUA 05 51 DEL ZOCALO A LA EST. CENTRAL POR TENER FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO, EN MAL ESTADO EL SENSOR SELECTOR DE VELOCIDADES DE LA TRANSMISION AUTOMATICA. CORRECCION DE FALLA EN LA TERMINAL DE LA BATERIA Y REVISION DE LOS SOLENOIDES DE LA CAJA DE VELOCIDADES.	FUERA DE SERVICIO
0378	19/07/2016	SE REMOLCO EN LA GRUA DE SU ESTACION AL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" PARA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA.	FUERA DE SERVICIO
0378	13/09/2016	SE LE PASO CORRIENTE.	EN SERVICIO
0378	17/10/2016	REVISION DE FALLA EN EL SISTEMA DE LUCES (FAROS) ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LA LINEA QUE VA DEL CONTROL DE LUCES QUE SE ENCUENTRA EN EL TABLERO (ABIERTA), MISMA QUE SE REPARO Y QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE FAROS POR ESTAR QUEMADOS.	EN SERVICIO
0378	19/10/2016	REVISION DEL SISTEMA DE LUCES, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO UNA UNIDAD DEL FARO DELANTERO, MISMO QUE SE CAMBIO POR UNO NUEVO Y SE DETECTO EN MAL ESTADO LA PALANCA DE VELOCIDADES DEL CAMBIO DE LUCES. PENDIENTE DE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0378	16/11/2016	COLOCACION DE FOCO NUEVO AL FARO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0378	04/12/2016	REVISION DE NIVELES, SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR Y 1/2 LTO. DE ACEITE A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0378	06/12/2016	SE LLEVO AL TALLER DE LA ASEGURADORA "QUALITAS" PARA SU VALORACION Y POSTERIOR REPARACION.	FUERA DE SERVICIO
0378	28/01/2017	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 1 LTO. DE ACEITE A LA DIRECCION HIDRAULICA.	EN SERVICIO
0378	02/02/2017	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, SE LE CAMBIARON BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS NUEVAS, PERNOS DEL CALIPER DE LA RUEDA DELANTERA LADO IZQUIERDO Y SE CORRIGIO FUGA DE ACEITE EN LA LICUADORA COLOCANDO TAPON NUEVO.	EN SERVICIO
0378	03/03/2017	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE, BUJIAS Y SE ESCANEO EL SISTEMA ELECTRONICO PARA BORRAR CODIGOS.	EN SERVICIO
0378	14/06/2017	SE LE REVISO REGIMEN DE CARGA ENCONTRANDO LA BATERIA EN MAL ESTADO, SE LE QUITO ESTA Y SE LE COLOCO UNA BATERIA NUEVA. DEJANDO LA BATERIA VIEJA EN LA OFICINA DEL TALLER MECANICO.	EN SERVICIO
0378	27/06/2017	SE LLEVO AL TALLER DE LA ASEGURADORA "QUALITAS" POR CHOQUE.	FUERA DE SERVICIO
0378	30/08/2017	SE SUBIO EL CRISTAL DE LA PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO MANUALMENTE, QUEDA PENDIENTE SU REPARACION YA QUE NO SIRVE EL CONTROL.	EN SERVICIO
0378	01/09/2017	CAMBIO DE LA RUEDA DELANTERA LADO DERECHO MIENTRAS SE REPARA LA QUE SE LE DESMONTO POR ESTAR PONCHADA, TOMANDOLA POR ORDEN SUPERIOR DE LA CAMIONETA 0400	EN SERVICIO
0378	03/09/2017	REVISION DE LA PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO, ENCONTRANDOLA FUERA DE SU LUGAR, MISMA QUE SE CORRIGIO.	EN SERVICIO
0378	15/09/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 3 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	24/09/2017	REVISION DE NIVELES DE ACEITE, AGREGANDO 3 LTS. DE ANTICONGELANTE Y 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0378	21/10/2017	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, ENCONTRANDO LAS BALATAS CON MEDIA VIDA Y LOS DISCOS EN BUEN ESTADO. SE REVISO LA CAJA DE VELOCIDADES ENCONTRANDOLA EN BUEN ESTADO.	EN SERVICIO
0378	25/11/2017	SE LE PASO CORRIENTE	EN SERVICIO
0378	01/12/2017	SE CANCELO EL SISTEMA ELECTRICO DE LA CALEFACCION, YA QUE QUEDABA ACTIVADO TODO EL TIEMPO Y SE AGREGO 1/2 LTO. DE LIQUIDO DE FRENOS Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA DIRECCION.	EN SERVICIO
0378	09/12/2017	SE DESMONTO LA LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO PARA PARCHARLA.	EN SERVICIO

ANEXO 1

BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0378	13/12/2017	REPARACION DE LA LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO POR ENCONTRARSE PONCHADA.	EN SERVICIO
0378	10/01/2018	SE LE CHECARON NIVELES AGREGÁNDOLE 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA Y 3 LITROS DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	18/01/2018	REVISION DENIVELES DE ACEITE, SE AGREGO 1/2 LTS. DE ACEITE A LA DIRECCION HIDRAULICA.	EN SERVICIO
0378	23/01/2018	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y LA LLANTA DELANTERA LADO DERECHO NUEVA	EN SERVICIO
0378	24/02/2018	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 1 LTO. DE ANTICONGELANTE Y 1 LTO. DE ACEITE A LA DIRECCION.	EN SERVICIO
0378	03/03/2018	CAMBIO DE 2 FOCOS DE CALÁVERA TRASERA LADO DERECHO, CORRECCIÓN DE CORTO Y CAMBIO DE 3 FUSIBLES.	EN SERVICIO
0378	09/03/2018	CAMBIO DE 4 FOCOS DELANTEROS NUEVOS Y 1 ARNES NUEVO Y SE REVISO EL REGIMEN DE CARGA.	EN SERVICIO
0378	11/03/2018	COLOCACION DE CALAVERA DE REAPROVECHAMIENTO DEL LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0378	12/03/2018	REVISION DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL SISTEMA DE LA DIRECCION, ENCONTRANDO LA FUGA EN EL ABOMABDE DIRECCION (LICUADORA) MISMA QUE SE DESARMO PAR SU REPARACION O COMPRA.	FUERA DE SERVICIO
0378	13/03/2018	CAMBIO DE 6 LTS. DE ACEITE AL MOTOR, FILTRO PARA ACEITE Y FILTRO PARA AIRE NUEVOS, SE CORRIGIO FUGA DE ANTICONGELANTE EN LAS MANGUERAS DE LA CALEFACCION Y SE COLCO LA BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA REPARADA Y SE AGREGARON 2 LTS. DE ACEITE A LA TRANSMISION.	EN SERVICIO
0378	20/03/2018	REVISION DE NIVELES, AGREGANDO 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR, 3 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO A LA CAJA DE VELOCIDADES Y 4 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	22/03/2018	REVISION POR FALLA DE MOTOR, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO 3 BOBINAS Y 1 CONECTOR DE BOBINA, LOS CUALES SE CAMBIARON POR UNOS NUEVOS.	EN SERVICIO
0378	10/04/2018	REPARACION DE DIFERENCIAL, SATELITES EN MAL ESTADO	EN SERVICIO
0378	23/04/2018	CAMBIO DE PIOLA NUEVA DE LA BOMBITA AUTOCEBANTE.	EN SERVICIO
0378	28/04/2018	SE ESCANEO ENCONTRANDO FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, MISMA QUE SE DESMONTO PARA CAMBIO DE REPUESTOS NUEVOS, SE COLOCO EL RADIADOR EN SU LUGAR, SE SOLDÓ LA BASE DE TUMBABURROS DE LA DEFENSA POR ESTAR ROTO. Y SE AGREGARON 3 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0378	14/05/2018	REVISION DE FALLA EN EL SISTEMA DE LUCES ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL SWITCH DELO MISMO. QUEDA PENDIENTE SU REPARACION.	EN SERVICIO
0378	15/05/2018	REVISION POR SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL FAN CLUTCH, QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	FUERA DE SERVICIO
0378	16/06/2018	RADIADOR EN MAL ESTADO, ENCONTRANDO FUGA DE AGUA POR ENCONTRARSE PICADO	FUERA DE SERVICIO
0378	17/06/2018	RADIADOR EN MAL ESTADO, PRESENTANDO FUGA DE AGUA POR ENCONTRARSE PICADO	FUERA DE SERVICIO
0378	18/06/2018	REVISION DE SISTEMA DE LUCES, COLOCANCO ALNECES DELANTEROS, FOCOS Y LUCES TRASERAS ASI MISMO DE COLOCO PALANCA DE LUCES Y DIRECCIONALES NUEVA.	FUERA DE SERVICIO
0378	21/06/2018	REPARACION DE CHAPAS DE PUERTAS QUEDANDO EN SERVICIO	EN SERVICIO
0378	07/07/2018	REVISION DE SISTEMA DE SUSPENSION, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LAS HORQUILLAS SUPERIORES Y LAS BALATAS TRASERAS CON UN CUARTO DE VIDA, QUEDANDO EN SERVICIO POR INDICACIONES DEL JEFE PICHARDO	EN SERVICIO
0378	12/07/2018	SE LE AGREGARON 2 LITROS DE ACEITE AL MOTOR Y 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA	EN SERVICIO
0378	14/08/2018	EN MAL ESTADO LA TERMINAL DE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA PENDIENTE PARA SU CAMBIO	EN SERVICIO
0378	21/08/2018	SE LE CORRIGIO CORTO EN EL RELEVADOR DE LA MARCHA.	EN SERVICIO
0378	23/08/2018	SE LE CHECARON NIVELES, AGREGANDOLE 4 LITROS DE ANTICONGELANTE	EN SERVICIO
0378	31/08/2018	SE DESMONTARON LLANTAS DELANTERA Y TRASERA DE LADO DERECHO A REPARA A TALLER PARTICULAR MONTANDOLAS YA REPARADAS. SE LE COLOCO ESPEJO LATERAL DERECHO DE LA UNIDAD 0396	EN SERVICIO
0378	07/09/2018	SE MONTÓ RADIADOR QUE SE TOMÓ PRÉSTADO DE LA CAMIÓNETA 0416 DE LA ESTACIÓN AZCAPOTZALCO	EN SERVICIO
0378	08/09/2018	SE LE CAMBIO TAPON DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y SE LE COLOCARON 10 LITROS DE AGUA.	EN SERVICIO
0378	09/09/2018	SE LE CHECARON NIVELES AGREGANDOLE 1 1/2 DE ACEITE PARA MOTOR	EN SERVICIO
0378	13/09/2018	SE REVISÓ, ENCONTRANDO FALLA EN EL SISTEMA INMOVILIZADOR (NO RECONOCÉ LA LLAVE) ASI MISMO SE COLOCO BATERIA NUEVA PENDIENTE POR CODIFICACION DE LLAVE	FUERA DE SERVICIO
0378	19/09/2018	SE LIJO PLASTE DE LA SALPICADERA DEL LADO DERECHO, QUEDANDO PREPARADA PARA PINTAR. SE LE CAMBIO MODULO SELECTOR DE VELOCIDADES DE LA CAJA EL CUAL SE TOMO PRESTADO DE LA CAMIONETA 0423 DE LA ESTACION DE TLAHUAC Y AGREGANDOLE 2 LITROS DE ACEITE DE MOTOR	EN SERVICIO
0378	25/09/2018	SE REALIZÓ AFINACIÓN COMPLETA CAMBIÁNDOLE: 8 BÚJIAS NUEVAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, REEMPLAZANDO 2 BOBINAS NUEVAS, COLOCANDOLE 7 LITROS DE ACEITE DE MOTOR Y 2 LITROS DE ACEITE A LA CAJA	EN SERVICIO

ANEXO 1  
BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0378	25/09/2018	SE LE CORRIGIO FALSO CONTACTO EN EL RELEVADOR DE LA MARCHA YA QUE NO ENCENDIA	EN SERVICIO
0378	08/10/2018	SE REVISÓ EL ELEVADOR DEL VIDRIO DELANTERO, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL BOTÓN, PENDIENTE PARA SU COMPRA	EN SERVICIO
0378	10/10/2018	SE REVISÓ YA QUE NO BAJABAN LOS CRISTALES, ENCONTRANDO SUELTO EL ARNES DEL CONTROL PRINCIPAL DE LOS ELEVADORES, CORRIENDO DICHA FALLA	EN SERVICIO
0378	20/10/2018	SE ENCONTRO ROTA LA MANGUERA DAÑADA, COLOCANDOLE MANGUERA PRESTADA DE LA UNIDAD 0416.	EN SERVICIO
0378	21/10/2018	SE LE PASO CORRIENTE, Y SE ENCONTRO CAJA DE VELOCIDADES EN MAL ESTADO Y FALLA EN MOTOR	FUERA DE SERVICIO
0378	16/02/2019	SE REMOLCO UNIDAD A LA ESTACION DE IZTAPALAPA II DONDE SE QUEDARA EN RESGUARDO	FUERA DE SERVICIO
0378	12/04/2019	SE DESMONTO BARRA DE LICES, RADIO, CEREBRO DE RADIO, TABLERO DE LUCES Y BOCINA DEL RADIO.	FUERA DE SERVICIO



**ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES No.**

**INV/009/2019**

**Lugar y fecha:** México D.F. a 07 DE ENERO DE 2020

**Unidad Administrativa:** HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

**Ubicada en:** FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N COL. MERCED BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

**Asunto:** Baja de: VEHICULO TIPO PICK UP FORD LOBO (BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, **DICTAMINADO COMO DESECHO FERROSO VEHICULAR**)

**Motivo:** **POR INUTILIDAD**

**Solicitud:** El C. ALFONSO SOLANO DELGADO CON CARGO DE: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENES E INVENTARIOS

**Fundamento legal:** Solicita la baja de los bienes que se mencionan en el oficio de referencia. Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México.

**Verificación y dictamen:** Tomando en cuenta la petición referida en el punto de solicitud se procedió a efectuar un examen físico de los bienes, en forma conjunta con el área técnica de la Dirección General, por lo que se emite el siguiente

**Dictamen Técnico:**

BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, **DICTAMINADO COMO DESECHO FERROSO VEHICULAR** CONFORMADO POR: EL VEHICULO CAMIONETA TIPO PICK UP FORD LOBO CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE INVENTARIO: **5412000014/000066** Y PLACAS: **0396**; CON UN PESO TOTAL APROXIMADO DE 5,000 KILOGRAMOS.

**C. ALFONSO SOLANO DELGADO**  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

**LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YANEZ**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y  
SERVICIOS

**LIC. YADIRA ROSALES VALTIERRA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE  
FINANZAS

**Interventores:** Las personas que al margen y al calce firman el contenido de esta actuación.

**Resolución:** Baja en el servicio del HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX, de los bienes con número de control, y valor de adquisición o inventario que se señalan en los anexos.

**Localización:** La verificación física se realiza en ALMACEN GENERAL DEL H.C.B Ubicado en las calles de FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Número y letra S/N

**Anexos:** Lista de bienes dados de baja, por inutilidad al servicio.

**Cierre del acta:** No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del día de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce quienes intervinieron ratificando lo manifestado, entregándose un tanto original a las personas que intervinieron.

**C. ALFONSO SOLANO DELGADO**  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

**LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YANEZ**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y  
SERVICIOS

**LIC. YADIRA ROSALES VALTIERRA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE  
FINANZAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
SOLICITUD DE DESTINO FINAL

SOLICITUD DE DESTINO FINAL

No. **009**

Expediente No. **INV/009/2019** Fecha **07/01/2020**

Área solicitante: **HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX**

(INFORMACION GENERAL DE BIENES)

TIPO DE BIEN: **VEHÍCULOS**

GRUPO: **5412000014**

TOTAL BIENES **01**

VALOR TOTAL DE ADQUISICION O DE INVENTARIO **\$747,356.07**

DICTAMINADOS COMO: **DESECHO FERROSO VEHICULAR**

PESO APROXIMADO: **5,000 KILOGRAMOS**

LOCALIZACION: **ALMACEN GENERAL EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N**


CAUSA DE BAJA POR: INUTILIDAD (X) INAPLICACION ( )

(DOCUMENTACION ANEXA PARA VERIFICACIÓN FISICA –DOCUMENTAL):

ANEXO RELACION DE BIENES MUEBLES TOTAL BIENES **01**

OBSERVACIONES:

  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



RELACION DE VEHICULOS DADOS DE BAJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019							INV/009/2019	
No. Cons	Marca	No. Serie	Modelo	No. De Inventario	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	PLACA	VALOR DE ADQUISICIÓN
1	CHEVROLET	1FTRW12W27Kb20975	2007	5412000014	000066	PICK UP FORD LOBO	0396	\$ 747,356.07

\$ 747,356.07

*(Firma)*


**C. ALFONSO SOLANO DELGADO**  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

# HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO



DICTAMEN TÉCNICO DE NO UTILIDAD  
No. DTNU/SPE/003/2019

VEHÍCULO CAMIÓNETA P-UP

PLACAS 0396



Ciudad de México, 06 de Agosto de 2019

DICTAMEN TÉCNICO DE NO UTILIDAD No. DTNU/SPE/003/2019

ANTECEDENTES

Con fundamento en lo que establece el RLHCBDF Art. 14 Fr. VIII y X; las funciones vinculadas que señala el Manual Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en materia de dictámenes para el trámite de baja o reasignación de bienes y en atención al Oficio No.HCB/CDMX/DO1/0161/2019 de fecha 01 de junio del presente signado por el Segundo Superintendente Alejandro Augusto Martínez González, Director Operativo 1 del HCB de la Ciudad de México, se elabora el presente Dictamen, en relación al siguiente bien mueble que se encuentra actualmente bajo resguardo del servidor antes indicado, para su trámite de baja.

Apartado 1.-Descripción de los bienes. (conforme datos de inventario)

Camioneta

NO.	NO. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COSTO DE ALTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN DE LOS BIENES
01	5412000014/000066	VEHICULO CAMIONETA P-UP NO.SERIE 1FTRW12W27KB20975	FORD/2007 PLACAS 0396	\$747,356.07	04-NOV-2006	UNIDAD/PZA

Apartado 2.-Revisión Física

Se realiza la revisión física del vehículo antes descrito, ubicado en la Estación Iztapalapa II Comandante Felipe Zepeda Díaz; identificando plenamente número de inventario y número de unidad. El vehículo se exhibe en una pieza, en condiciones generales de tiempo en desuso y desgaste tanto internas como externas aunque sin algún daño mayor aparente; faltante de algunas partes externas visibles (espejo, antena) así como faltante o rotas de otras internas (partes de motor, radio, asientos, tablero)



Apartado 3.-Diagnóstico y justificación

Con fecha 20 de junio de 2019, se solicita al Taller Mecánico la revisión técnica y diagnóstico del bien, a fin de conocer al detalle el estado general y las condiciones mecánicas del mismo. El cual confirma las siguientes condiciones particulares: "CAMIONETA CON NÚMERO DE MATRÍCULA 0396, MARCA FORD LOBO CREW CAB XLT 4X2 CAJA CORTA V/T AUTO TIPO PICK UP MODELO 2007, CON NÚMERO DE SERIE 1FTRW12W27KB20975, INVENTARIO 5412000014 000066, DE LA REVISIÓN MECÁNICA REALIZADA A LA UNIDAD SE DESPRENDE QUE CUENTA CON MÁS DE 200,000 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS CON 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PRESENTA FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES ASÍ COMO PÉRDIDA DE POTENCIA POR FALTA DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR, SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA UNIDAD HA INGRESADO A REPARACIÓN MÁS DE 36 VECES POR DIVERSAS FALLAS; CONSIDERANDO TODO LO ANTES EXPRESADO RESULTARIA INCOSTEABLE PARA EL ORGANISMO REALIZAR ESTA





REPARACIÓN YA QUE ADICIONALMENTE PODRÍA PRESENTAR FALLA EN ALGÚN OTRO SISTEMA MECÁNICO, ANEXANDO BITACORA DE MANTENIMIENTO." mismas que obran en la respuesta (se anexan documentos) a cargo del Segundo Oficial Ernesto Martínez Rangel Encargado del Taller Mecánico, para fines de este dictamen.

Apartado 4.- Normatividad aplicable

Las condiciones del vehículo antes mencionadas imposibilitan el uso y aprovechamiento para el servicio así como para los fines para los que fue adquirido originalmente mismas que también encuadran en la hipótesis normativa que redacta el numeral 7.3.3.4 de la circular uno 2015, fracciones I y IV, que a la letra dicen:

- I.- Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio
- IV.- Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable

En materia de rentabilidad la normatividad anterior se complementa con los parámetros de estimación de vida útil que se fueron publicados en la NOR\_01\_04\_005 con fecha 31 de julio del año 2012, la cual señala en su numeral 1.2.4.4.1 referente a los Automóviles y Equipo Terrestre, un período de 5 años.

Apartado 5.- Dictamen

Tomando como base todo lo antes expuesto, se dictamina la no utilidad del bien mueble y se sugiere sea dado de baja del inventario de bienes de dicha área. Lo anterior para los trámites de su disposición final.

SOLICITA:

Segundo Superintendente  
Alejandro Augusto Martínez González  
Director Operativo 1 del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

ELABORA:

C. Carlos Castañeda Martínez  
J.U.D. de Planeación del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

AUTORIZA:

Lic. Medardo Bañuelos Lagunes  
Director Técnico del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

VO.BO.

Lic. Gustavo Yair Chalico Moedano  
Subdirector de Planeación y Evaluación  
Del Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

Ciudad de México a 01 de agosto de 2019.

**LIC. GUSTAVO YAIR CHALICO MOEDANO**  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.  
**PRESENTE.**

En atención a su oficio No. HCB/CDMX/DT/SPE/7/111/2019, de fecha 30 de julio de 2019 y recibido en la oficina del taller mecánico con fecha 31 de julio del año en curso, mediante el cual solicita se turne de manera individual las valoraciones mecánicas detalladas en mi diverso con fecha 26 de junio de 2019; Sobre el particular me permito comunicar lo referente a la unidad que a continuación se detalla para que en el ámbito de su competencia se dictamine su posible baja y destino final.

- CAMIONETA CON NÚMERO DE MATRÍCULA 0396, MARCA FORD LOBO CREW CAB XLT 4X2 CAJA CORTA V/T AUT TIPO PICK UP MODELO 2007, CON NÚMERO DE SERIE 1FTRW12W27KB20975, INVENTARIO 5412000014 000066, DE LA REVISIÓN MECÁNICA REALIZADA A LA UNIDAD SE DESPRENDE QUE CUENTA CON MÁS DE 200,000 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS CON 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PRESENTA FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES ASÍ COMO PÉRDIDA DE POTENCIA POR FALTA DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR, SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA UNIDAD HA INGRESADO A REPARACIÓN MAS 36 VECES POR DIVERSAS FALLA; CONSIDERANDO TODO LO ANTES EXPRESADO RESULTARÍA INCOSTEABLE PARA EL ORGANISMO REALIZAR ESTA REPARACIÓN YA QUE ADICIONALMENTE PODRÍA PRESENTAR FALLA EN ALGÚN OTRO SISTEMA MECÁNICO, ANEXANDO BITACORA DE MANTENIMIENTO.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ENCARGADO DEL TALLER MECANICO  
SEGUNDO OFICIAL

  
ERNESTO MARTINEZ RANGEL

ANEXO 1

BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0396	03/01/2015	REVISION DEL SISTEMA DE LUCES, QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DEL FOCO DEL FARO IZQUIERDO Y ARENESES.	
0396	04/01/2015	CAMBIO DE ARNESES DE LOS FAROS DELANTEROS Y DOS FOCOS NUEVOS.	EN SERVICIO
0396	07/01/2015	SE LE PASO CORRIENTE Y SE CHECO VOLTAJE.	EN SERVICIO
0396	10/01/2015	CAMBIO DE UN FUSIBLE TERMICO DE ALIMENTACION DE CORRIENTE DE LA SIRENA.	EN SERVICIO
0396	20/01/2015	REVISION DE NIVELES DE AGUA, SUMINISTRANDO 1 LTO. DE ACEITE MULTIGRADO GASOLINA.	EN SERVICIO
0396	27/01/2015	CORRECCION DE CORTO CIRCUITO EN LAS LUCES DELANTERAS Y REVISION DE REGIMEN DE CARGA.	EN SERVICIO
0396	02/02/2015	REVISION DEL SISTEMA DE LUCES Y CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN EL FARO DELANTERO LADO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0396	04/02/2015	COLOCACION DE FARO CON MIBOMBILLA Y ARNES NUEVOS LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0396	07/02/2015	COLOCACION DE CILINDRO MAESTRO DE FRENOS.	EN SERVICIO
0396	23/03/2015	REVISION DE CUARTOS DELANTEROS Y CAMBIO DE UN FOCO DELANTERO NUEVO.	EN SERVICIO
0396	27/03/2015	SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE MULTIGRADO GASOLINA Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO.	EN SERVICIO
0396	01/04/2015	REPARACION DE LA LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO EN TALLER PARTICULAR.	EN SERVICIO
0396	08/04/2015	REVISION DEL REGIMEN DE CARGA, SE LE PASO CORRIENTE Y SE SUMINISTRO 1 LTO. DE ACEITE PARA TRANSMISION.	EN SERVICIO
0396	23/04/2015	SE LE SACO GOLPE AL COPSTADO DEL LADO DERECHO DE LA CAJA.	EN SERVICIO
0396	26/04/2015	REVISION DE NIVELES, AGREGANDO 1 LTO. DE ACEITE MULTIGRADO GASOLINA AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	29/04/2015	REVISION DE NIVELES DE ACEITE Y SUMINISTRO DE 1/2 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	14/05/2015	SE RECOGIO DE "ALDI" DESPUES DE SU REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA.	EN SERVICIO
0396	03/06/2015	SE HOJALATERO GOLPE DE LA SALPICADERA DELANTERA LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0396	04/06/2015	SE PINTO DE COLOR ROJO LA MOLDURA DELANTERA LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0396	07/06/2015	SE REMOLCO EN LA GRUA 05 51 DE MARTIN CARRERA ESQ. MIGUEL BARRAGAN, A LA EST- CENTRAL POR FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO.	EN SERVICIO
0396	09/06/2015	SE LE PASO CORRIENTE Y SE CHECO SISTEMA DE VOLTAJE, PENDIENTE EL CAMBIO DE BATERIA.	FUERA DE SERVICIO
0396	20/06/2015	SE CHECO EL SISTEMA ELECTRICO SIENDO NECESARIO CAMBIAR SU BATERIA POSTERIOEMENTE SE LE COLOCO UNA NUEVA.	EN SERVICIO
0396	22/06/2015	SE LE AGREGO 1/2 LITRO DE ACEITE AL DEPOSITO DE SISTEMA HIDRAULICO	EN SERVICIO
0396	25/06/2015	SE CHECO EL SISTEMA HIDRAULICO ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LA CAJA DE LA DIRECCION	EN SERVICIO
0396	26/06/2015	SE CHECO POR TENER FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EN LA CAJA DE DIRECCION.....	FUERA DE SERVICIO
0396	01/07/2015	SE LLEVO AL TALLER "ALDI" PARA SU REPARACION DE LA DIRECCION HIDRAULICA.....	FUERA DE SERVICIO
0396	06/07/2015	SE RECOGIO DEL TALLER "ALDI" DESPUES DE SU REPARACION	FUERA DE SERVICIO
0396	20/07/2015	REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, PENDIENTE EL CAMBIO DE BIELETAS Y HORQUILLAS INFRS.	EN SERVICIO
0396	22/07/2015	REVISION DE LA SUSPENSION DELANTERA, SE DESMONTÓ LA HORQUILLA SUPERIOR DERECHA PARA MUESTRA, COMPRA Y COLOCACION.	FUERA DE SERVICIO
0396	25/07/2015	SE ARMO LA SUSPENSION DELANTERA DEL LADO DERECHO.	FUERA DE SERVICIO
0396	15/09/2015	REVISION DE LUCES EN GENERAL, CAMBIO DEL DESTELLADOR DE LUCES DIRECCIONALES Y 2 FOCOS TRASEROS.	EN SERVICIO
0396	16/09/2015	COLOCACION DEL VIDRIO EN SU RIEL DE LA PUERTA DELANTERA LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0396	02/10/2015	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE MULTIGRADO GASOLINA Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO AL DEPOSITO DE LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0396	05/10/2015	SE SOLDÓ TUBO DE AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO	EN SERVICIO
0396	05/10/2015	PENDIENTE LA REPARACION DE FUGA DE LA TOMA DEL AIRE ACONDICIONADO.	EN SERVICIO
0396	06/10/2015	SE DESMONTÓ EL PLÉNO PARA CAMBIO DE LA BASE DEL TERMOSTATO NUEVO, ARNES Y PLAFÓN CON FOCOS NUEVOS.	EN SERVICIO
0396	16/10/2015	AFINACION DE MOTOR, CAMBIANDO FILTROS PARA AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE, 8 BUJIAS Y 6 LTS. DE ACEITE MULTIGRADO GASOLINA Y LAVADO DEL CUERPO DE ACELERACION.	EN SERVICIO
0396	17/12/2015	SE LE COLOCO UN DISCO DELANTERO DE SISTEMA DE FRENOS RECTIFICADO Y BALATA DELANTERAS NUEVAS ASI MISMO SE LE REALIZO SU MEDIA AFINACION, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS, ACEITE PARA MOTOR 6 LITROS	EN SERVICIO
0396	06/01/2016	SE REVISO ENCONTRADO EN MAL ESTADO LA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA (SE PATINA).	EN SERVICIO
0396	04/03/2016	SE REMOLCO EN LA GRUA 05 51 POR TENER EN MAL ESTADO LA CAJA DE VELOCIDADES.	FUERA DE SERVICIO

ANEXO 1

BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0396	07/03/2016	SE LLEVO AL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" PARA REPARACION DE CAJA Y POR QUE NO TIENE ELECTRICIDAD.	
0396	03/06/2016	SE RECOPIO DEL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" DESPUES DE SU REPARACION.	FUERA DE SERVICIO
0396	08/06/2016	REVISIÓN POR FALLA DE MOTOR Y POR ESCESO DE HUMO AZUL. SE LE DESMONTO LA BATERIA PARA COLOCARLA A LA CAMIONETA 04 15 POR ORDEN DEL DIRECTOR OPTVO.	EN SERVICIO
0396	10/06/2016	SE ALINEO Y COLOCO TORNILLERIA AL TUMBABURROS, CONTINUA POR MOTOR	FUERA DE SERVICIO
0396	13/06/2016	SE REVISÓ POR SACAR HUMO DEL ESCAPE, POR LO QUE SE CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, AGREGANDO 5 LITROS DE ACEITE Y UN ADITIVO.	FUERA DE SERVICIO
0396	20/06/2016	SE MANDO A TALLER PARTICULAR "LEMARC" PARA SU REPARACION DE MOTOR.	EN SERVICIO
0396	18/08/2016	SE RECOGIO DEL TALLER "SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC" DESPUES DE SU REPARACION.	FUERA DE SERVICIO
0396	20/08/2016	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS NUEVAS.	EN SERVICIO
0396	21/08/2016	REVISION DE REGIMEN DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA POR UNA NUEVA.	EN SERVICIO
0396	06/09/2016	SE LE COLOCARON TORNILLOS AL PASAMANOS DEL LADO DEL COPILOTO	EN SERVICIO
0396	17/09/2016	REVISIÓN POR FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LA LICUADORA DE LA DIRECCION, PENDIENTE DE SU REPARACION.	EN SERVICIO
0396	28/09/2016	SE LE PASO CORRIENTE	EN SERVICIO
0396	30/09/2016	SE DESMONTO LA LLANTA PARA SU REPARACION POR ENCONTRARSE PONCHADA.	EN SERVICIO
0396	02/10/2016	REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE, SUMINISTRANDO 2 LTS. DE ACEITS A LA CAJ AUTOMÁTICA Y 1 LTO. DE ACEUTE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0396	08/10/2016	REVISIÓN DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA DEL SISTEMA DE DIRECCION.	EN SERVICIO
0396	15/10/2016	REVISION DE LUCES EN GENERAL, CAMBIO DE 1 FOCO DE ARNES DEL FARO IZQUIERDO, 2 FOCOS TRASEROS, 2 ARNESES DELANTEROS CON FOCO Y UN DESTELLADOR DE LUCES NUEVO DE DIRECCIONALES.	EN SERVICIO
0396	17/10/2016	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0396	10/12/2016	REVISIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE, ENCONTRANDOLA EN LA CALEFACCION, MISMA QUE SE PUSO EN DIRECTO.	EN SERVICIO
0396	19/12/2016	SE LE AGREGO 1 LT DE ACEITE DE MOTOR Y 1 LT DE ACEITE A LA TRANSMISION.	EN SERVICIO
0396	19/12/2016	SE CHECARON NIVELES DE ACEITE COLOCANDO 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR Y 1/2 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0396	25/12/2016	SE CHECARON NIVELES AGREGANDOLE MEDIO LITOR DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA, QUEDANDO EN SERVICIO Y PENDIENTE PARA CAMBIO DE BALATAS EN GENERAL	EN SERVICIO
0396	06/01/2017	SE CHECARON NIVELES AGREGANDO 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA Y 1 LITRO DE ACEITE DE MOTOR.	EN SERVICIO
0396	06/01/2017	SE LLEVO TALLER PARTICULAR LEMAR PARA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES.	EN SERVICIO
0396	08/01/2017	SE REALIZO ROTACION DE LLANTAS YA QUE LAS DELANTERAS SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y PENDIENTES PARA SU CAMBIO.	FUERA DE SERVICIO
0396	09/01/2017	SE CHECARON NIVELES AGREGANDOLE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0396	14/02/2017	REVISIÓN POR FUGA DE ACEITE, REPARACION DE LA LICUADORA Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO. CONTINUA EN REPARACION POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LA LICUADORA EN MAL ESTADO.	EN SERVICIO
0396	15/02/2017	REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LA MANGUERA DE ALTA PRESION QUE VA DE LA CAJA DE LA DIRECCION A LA LICUADORA, SE DESMONTO Y QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	FUERA DE SERVICIO
0396	17/02/2017	COLOCACION DE LA MANGUERA DE ALTA PRESION NUEVA (DE LA LICUADORA A LA CAJA DE DIRECCION) Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO.	FUERA DE SERVICIO
0396	20/02/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	25/02/2017	REVISIÓN DE REGIMEN DE CARGA, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LA BATERIA, PENDIENTE DE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0396	16/03/2017	SE DESMONTO LA SUSPENSION DELANTERA LADO DEERECHO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, ASI COMO LAS BALATAS POR ENCONTRARSE DELGADAS, POR LO QUE SE COMENZO A ARMAR COLOCANDO 2 BUJES DE HORQUILLA INFERIOR, 1 CACAHUATE Y 1 ROTULA DE HORQUILLA INFERIOR.	FUERA DE SERVICIO
0396	22/03/2017	COLOCACION DE HORQUILLA SUPERIOR LADO DERECHO Y TERMINAL DE DIRECCION, BUJES, ROTULA, HORQUILLA INFERIOR, TORNILLO ESTABILIZADOR Y BALATAS DELANTERAS NUEVAS. QUEDA PENDIENTE SU ALINEACION Y BALANCEO.	FUERA DE SERVICIO
0396	24/03/2017	SE LLEVO AL TALLER PARTICULAR PARA REALIZARLE EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO.	FUERA DE SERVICIO
0396	24/03/2017	SE LLEVO AL TALLER PARTICULAR PARA REALIZARLE EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO. SE ROTARON LAS LLANTAS Y SE ASEGURO EL FARO DELANTERO LADO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0396	26/03/2017	REVISION DE RUIDO EXTRAÑO EN LA PARTE DELANTERA, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL BALERO DELANTERO DEL ROTOR DEL LADO IZQUIERDO, SE DESMONTO PARA CAMBIAR EL BALERO.	EN SERVICIO
			FUERA DE SERVICIO

## BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0396	27/03/2017	COLOCACION DEL DISCO DELANTERO LADO IZQUIERDO RECTIFICADO.	EN SERVICIO
0396	02/04/2017	REVISION DE LA SIRENA ELECTRONICA, ENCONTRANDO EL FUSIBLE FUNDIDO DEL CEREBRO, MISMO QUE SE CAM.BIO.	EN SERVICIO
0396	09/04/2017	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	11/04/2017	SE REMOLCO EN LA GRUA 05 51 A LA EST. CENTRAL POR PERCANCE VEHICULAR (CHOQUE) REVISION DE BALATAS TRASERAS, ENCONTRANDOLAS EN MAL ESTADO, ASI COMO EL DISCO TRASERO LADO DERECHO RAYADO. MISMOS QUE SE CAMBIARON POR UNOS DE REAPROVECHAMIENTO TOMANDOLOS DE LA CAMIONETA 0413.	FUERA DE SERVICIO.
0396	19/08/2017	REVISION DE NIVELES Y SE AGREGARON 6 LTS. DE ANTICONGELANTE Y 3 LTS. DE ACEITE AL MOTOR Y SE CAMBIO EL FOCO DEL CUARTO DELANTERO LADO DERECHO Y EL FOCO DEL CUARTO TRASERO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0396	06/09/2017	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 2 LT. DE ANTICONGELANTE Y 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	08/09/2017	REVISION Y CORRECCION DE FUGA DE COMBUSTIBLE EN LA MANGUERA DE ALIMENTACION.	EN SERVICIO
0396	12/09/2017	SE LE AGREGARON 5 LTS. DE ANTICONGELANTE, SE LE PASO CORRIENTE Y SE ECHO A ANDAR	EN SERVICIO
0396	13/09/2017	REVISION POR FALLA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, ENCONTRANDO QUE EL AGUA PASA A LAS CABEZAS Y LO EXPULSA POR EL ESCAPE.	EN SERVICIO
0396	09/10/2017	SE DESMONTO SU BATERIA, QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO POR UNA NUEVA.	FUERA DE SERVICIO
0396	11/10/2017	CAMBIO DE BATERIA COLOCANDO UNA NUEVA.	FUERA DE SERVICIO
0396	19/10/2017	REVISION DEL SEGURO DE LA PALANCA DE VELOCIDADES, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO, SE DESMONTO EL SEGURO Y QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0396	17/11/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	25/12/2017	SE REVISO POR FUGA DE ACEITE DE LA TRANSMISION AUTOMATICA, DETECTANDO DICHA FUGA EN EL RETEN DE LA FUNDA DE LA BALLONETA.	EN SERVICIO
0396	27/12/2017	SE REVISO POR POSIBLE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO, SE DETERMINO QUE ESTABA PASADA DE NIVEL DE ACEITE.	EN SERVICIO
0396	09/01/2018	SE LE CAMBIO FOCO NUEVO DE CUARTO TRASERO DERECHO Y SE CHECARON NIVELES AGREGANDO 1 LTRO DE ACEITE DE MOTOR.	EN SERVICIO
0396	25/01/2018	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	30/01/2018	REVISION DEL DIFERENCIAL POR RUIDO EXTRAÑO, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL PERNO, TORNILLO Y SATELITES, MISMOS QUE SE CAMBIARON POR NUEVOS.	EN SERVICIO
0396	31/01/2018	REVISION DE FUGA DE GASOLINA DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE NUEVO Y 2 ABRAZADERAS NUEVAS.	EN SERVICIO
0396	03/02/2018	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR Y 2 LTS. DE ACEITE A LA CAJA DE VELOCIDADES.	EN SERVICIO
0396	18/02/2018	REVISION DE BALATAS EN GENERAL ENCONTRANDOLAS EN MAL ESTADO. QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0396	19/02/2018	SE ARMO EL SISTEMA DE FRENOS, SE MONATARON 2 DOSCOS RECTIFICADOS Y BALATAS DELANTERAS NUEVAS, 1 DISCO TRASERO RECTIFICADO Y 1 DISCO TRASERO NUEVO Y BALATAS TRASERAS NUEVAS.	FUERA DE SERVICIO
0396	24/02/2018	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0396	08/03/2018	REVISION DE NIVELES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE 4 LTS. DE ACEITE A LA TRANSMISION	EN SERVICIO
0396	14/03/2018	COLOCACION DE 2 PISTONES NUEVOS Y DOS REPUESTOS DE CALIPER NUEVOS (CUBRE POLVO Y LIGAS) DE LA RUEDA DELANTERA LADO IZQUIERDO Y SE AGREGO 1 LTO. DE LIQUIDO DE FRENOS.	EN SERVICIO
0396	18/03/2018	REVISION DEL REGIMEN DE CARGA.	EN SERVICIO
0396	09/05/2018	COLOCACION DE PALANCA NUEVA DE DIRECCIONALES	EN SERVICIO
0396	23/05/2018	SE LE PASO CORRIENTE Y SE CAMBIO EL FOCO DELANTEROLADO DERECHO.	FUERA DE SERVICIO
0396	29/05/2018	REPARACION DE UNA DE SUS LLANTAS POR ESTAR PONCHADA.	EN SERVICIO
0396	31/05/2018	REVISION DE FALLA DE MOTOR, ENCONTRANDO FLOJOS LOS TORNILLOS DEL REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO PARA GASOLINA Y FILTRO PARA AIRE. POSTERIORMENTE SE LLEVO AL TALLER PARTICULAR PARA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES POR GARANTIA.	EN SERVICIO
0396	15/06/2018	SE LE CHECARON NIVELES AGREGANDOLE 1 LITRO DE ACEITE A MOTOR	FUERA DE SERVICIO
0396	24/06/2018	SE ESCANEO UNIDAD ENCONTRADO QUE EL SISTEMA DE INYECCION NO FUNCIONA CORRECTAMENTE QUEDANDO FUERA DE SERVICIO Y PENDIENTE DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	EN SERVICIO
0396	25/06/2018	REVISION DE SISTEMA DE INYECCION, ENCONTRADO EN MAL ESTADO LA BOMBA DE GASOLINA POR UNA NUEVA	FUERA DE SERVICIO
0396	18/07/2018	SE LE REPARO MANGUERA DE LLENADO DEL TANQUE DE GASOLINA Y CHAPA DEL COFRE SOLDANDOLA Y CAMBIANDO TORNILLOS NUEVOS	EN SERVICIO
0396	19/07/2018	SE REVISO SUSPENSION APRETANDO TORNILLOS DE HORQUILLA DE LADO INFERIOR DERECHO	EN SERVICIO
0396	24/07/2018	SE LE CHECARON NIVELES EN GENERAL AGEGANDOLE 2 LITROS DE ACEITE AL MOTOR	EN SERVICIO

## ANEXO 1

## BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0396	25/07/2018	TRONIDO EN LA ROTULA INFERIOR DEL LADO DERECHO	EN SERVICIO
0396	31/07/2018	SE REVISARON SOPORTES DE MOTOR ENCONTRANDOLOS EN MAL ESTADO (ROTOS) SE COLOCARON NUEVOS. PENDIENTE POR COLOCAR MARCHA Y ACCESORIOS DEL MOTOR, LOS FRENOS LAS BALATAS DELANTERAS SE ENCUENTRAN DELGADAS, DE SUSPENSION LA ROTULA DERECHA INFERIOR TRUENA.	EN SERVICIO
0396	01/08/2018	SE LE COLOCO VALVULA EGR Y MARCHA	EN SERVICIO
0396	08/08/2018	SE LIJO COFRE, COSTADOS, TOLDO SE EMPLASTO Y SE EMPAPELO CONTINUANDO CON SU REPARACION.	FUERA DE SERVICIO
0396	13/08/2018	SE REALIZO ALINEACION Y BALANCEO EN TALLER PARTICULAR Y SE REVISO DEL SISTEMA ELECTRIKO ENCONTRANDO LA BATERIA EN MAL ESTADO	EN SERVICIO
0396	17/08/2018	SE LE CAMBIARON BALATAS DELANTERAS POR NUEVAS Y SE ESCANEO ENCONTRANDO EL SENSOR DE RIEL DE PRESION DE GASOLINA EN MAL ESTADO	FUERA DE SERVICIO
0396	31/08/2018	SE DESMONTO ESPEJO LATERAL DERECHO, PARA COLOCARSELO A LA UNIDAD 0378	FUERA DE SERVICIO
0396	14/03/2019	SE REMOLCO UNIDAD A LA ESTACION IZTAPALAPA II,	FUERA DE SERVICIO
0396	14/06/2019	SE LE PASO CORRIENTE Y SE LE REVISO EL REGIMEN DE CARGA, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LA CAJA DE VELOCIDADES Y PRESENTANDO FALLA DE MOTOR	FUERA DE SERVICIO



ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES No.

INV/010/2019

Lugar y fecha: México D.F. a 07 DE ENERO DE 2020

Unidad Administrativa: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

Ubicada en: FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N COL. MERCED BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

Asunto: Baja de: VEHICULO TIPO PICK UP FORD LOBO (BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, **DICTAMINADO COMO DESECHO FERROSO VEHICULAR**)

Motivo: **POR INUTILIDAD**

Solicitud: El C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
CON CARGO DE: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENES E INVENTARIOS

Fundamento legal: Solicita la baja de los bienes que se mencionan en el oficio de referencia.  
Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Verificación y dictamen: Tomando en cuenta la petición referida en el punto de solicitud se procedió a efectuar un examen físico de los bienes, en forma conjunta con el área técnica de la Dirección General, por lo que se emite el siguiente

Dictamen Técnico:

BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, **DICTAMINADO COMO DESECHO FERROSO VEHICULAR** CONFORMADO POR: EL VEHICULO CAMIONETA TIPO PICK UP FORD LOBO CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE INVENTARIO: **5412000014/000040** Y PLACAS: **0415**; CON UN PESO TOTAL APROXIMADO DE 5.000 KILOGRAMOS.

C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YANEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y  
SERVICIOS

LIC. YADIRA ROSALES VALTIERRA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE  
FINANZAS

Interventores: Las personas que al margen y al calce firman el contenido de esta actuación.

Resolución: Baja en el servicio del HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX, de los bienes con número de control, y valor de adquisición o inventario que se señalan en los anexos.

Localización: La verificación física se realiza en ALMACEN GENERAL DEL H.C.B Ubicado en las calles de FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Número y letra S/N

Anexos: Lista de bienes dados de baja, por inutilidad al servicio.

Cierre del acta: No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del día de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce quienes intervinieron ratificando lo manifestado, entregándose un tanto original a las personas que intervinieron.

C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YANEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y  
SERVICIOS

LIC. YADIRA ROSALES VALTIERRA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE  
FINANZAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
SOLICITUD DE DESTINO FINAL

SOLICITUD DE DESTINO FINAL

No. 010

Expediente No. INV/010/2019 Fecha 07/01/2020

Área solicitante: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX  
(INFORMACION GENERAL DE BIENES)

TIPO DE BIEN: VEHÍCULOS

GRUPO: 5412000014

TOTAL BIENES 01

VALOR TOTAL DE ADQUISICION O DE INVENTARIO \$788,030.88

DICTAMINADOS COMO: DESECHO FERROSO VEHICULAR

PESO APROXIMADO: 5,000 KILOGRAMOS

LOCALIZACION: ALMACEN GENERAL EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N

CAUSA DE BAJA POR: INUTILIDAD (X) INAPLICACION ( )

(DOCUMENTACION ANEXA PARA VERIFICACIÓN FISICA -DOCUMENTAL):


ANEXO RELACION DE BIENES MUEBLES TOTAL BIENES 01

OBSERVACIONES:

  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



RELACION DE VEHICULOS DADOS DE BAJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019							INV/010/2019	
No. Cons	Marca	No. Serie	Modelo	No. De Inventario	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	PLACA	VALOR DE ADQUISICIÓN
1	CHEVROLET	1FTRW12W67KA53507	2007	5412000014	000040	PICK UP FORD LOBO	0415	\$ 788,030.88

\$ 788,030.88

*[Signature]*  
C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

*[Signature]*  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

# HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO



DICTAMEN TÉCNICO DE NO UTILIDAD  
No. DTNU/SPE/004/2019

VEHÍCULO: CAMIONETA P-UP

PLACAS 0415



Ciudad de México, 06 de Agosto de 2019

DICTAMEN TÉCNICO DE NO UTILIDAD No. DTNU/SPE/004/2019

ANTECEDENTES

Con fundamento en lo que establece el RLHCBDĀ Art. 14 Fr. VIII y X; las funciones vinculadas que señala el Manual Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en materia de dictámenes para el trámite de baja o reasignación de bienes y en atención al Oficio No.HCB/CDMX/DO1/0161/2019 de fecha 01 de junio del presente signado por el Segundo Superintendente Alejandro Augusto Martínez González, Director Operativo 1 del HCB de la Ciudad de México, se elabora el presente Dictamen, en relación al siguiente bien mueble que se encuentra actualmente bajo resguardo del servidor antes indicado, para su trámite de baja.

Apartado 1.-Descripción de los bienes. (conforme datos de inventario)

Camioneta

NO.	NO. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COSTO DE ALTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN DE LOS BIENES
01	5412000014/000040	VEHICULO CAMIONETA P-UP. NO.SERIE 1FTRW12W67KA53507	FORD/2007 PLACAS 00415	\$788,030.88	04-NOV-2006	UNIDAD/PZA

Apartado 2.-Revisión Física

Se ubica el vehículo antes descrito en la Estación Iztapalapa II Comandante Felipe Zepeda Díaz. Se realiza la revisión física identificando plenamente número de inventario y número de unidad. El vehículo se exhibe en una pieza, en condiciones generales de tiempo en desuso y desgaste tanto interno como externo aunque sin algún daño mayor aparente y faltante de algunas partes internas (partes de motor, radio, tablero)



Apartado 3.-Diagnóstico y justificación

Con fecha 20 de junio de 2019, se solicita al Taller Mecánico la revisión técnica y diagnóstico del bien, a fin de conocer al detalle el estado general y las condiciones mecánicas del mismo. El cual confirma las siguientes condiciones particulares "CAMIONETA CON NÚMERO DE MATRÍCULA 0415, MARCA FORD LOBO CREW CAB XLT 4X2 CAJA CORTA V/T AUT TIPO PICK UP MODELO 2007, CON NÚMERO DE SERIE 1FTRW12W67KA53507, INVENTARIO 5412000014 000040, DE LA REVISIÓN MECÁNICA REALIZADA A LA UNIDAD SE DESPRENDE QUE CUENTA CON MÁS DE 150,000 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS CON 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PRESENTA FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES ASÍ COMO PÉRDIDA DE POTENCIA POR FALTA DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR, SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA UNIDAD HA INGRESADO A REPARACIÓN MÁS DE 27 VECES POR DIVERSAS FALLAS; CONSIDERANDO TODO LO ANTES EXPRESADO RESULTARIA INCOSTEABLE PARA EL ORGANISMO REALIZAR ESTA





REPARACIÓN YA QUE ADICIONALMENTE PODRÍA PRESENTAR FALLA EN ALGÚN OTRO SISTEMA MECÁNICO, ANEXANDO BITACORA DE MANTENIMIENTO.” mismas que obran en la respuesta (se anexan documentos) a cargo del Segundo Oficial Ernesto Martínez Rangel Encargado del Taller Mecánico, para fines de este dictamen.

**Apartado 4.- Normatividad aplicable**

Las condiciones del vehículo antes mencionadas imposibilitan el uso y aprovechamiento para el servicio así como para los fines para los que fue adquirido originalmente mismas que también encuadran en la hipótesis normativa que redacta el numeral 7.3.3.4 de la circular uno 2015, fracciones I y IV, que a la letra dicen:

*I.- Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el servicio*

*IV.- Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable*

En materia de rentabilidad la normatividad anterior se complementa con los parámetros de estimación de vida útil que se fueron publicados en la NOR\_01\_04\_005 con fecha 31 de julio del año 2012, la cual señala en su numeral 1.2.4.4.1 referente a los Automóviles y Equipo Terrestre, un período de 5 años.

**Apartado 5.- Dictamen**

Tomando como base todo lo antes expuesto, *se dictamina la no utilidad del bien mueble* y se sugiere sea dado de baja del inventario de bienes de dicha área. Lo anterior para los trámites de su disposición final.

**SOLICITA:**

Segundo Superintendente  
Alejandro Augusto Martínez González  
Director Operativo 1 del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

**ELABORA:**

C. Carlos Castañeda Martínez  
J.U.D. de Planeación del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

**AUTORIZA:**

Lic. Medardo Bañuelos Lagunes  
Director Técnico del  
Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México

**VO.BO.**

Lic. Gustavo Yair Chalico Moedano  
Subdirector de Planeación y Evaluación  
Del Heroico Cuerpo de Bomberos  
De la Ciudad de México







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

Ciudad de México a 01 de agosto de 2019.


**LIC. GUSTAVO YAIR CHALICO MOEDANO**  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION  
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.  
**PRESENTE.**

En atención a su oficio No. HCB/CDMX/DT/SPE/7/111/2019, de fecha 30 de julio de 2019 y recibido en la oficina del taller mecánico con fecha 31 de julio del año en curso, mediante el cual solicita se turne de manera individual las valoraciones mecánicas detalladas en mi diverso con fecha 26 de junio de 2019; Sobre el particular me permito comunicar lo referente a la unidad que a continuación se detalla para que en el ámbito de su competencia se dictamine su posible baja y destino final.

- **CAMIONETA CON NÚMERO DE MATRÍCULA 0415, MARCA FORD LOBO CREW CAB XLT 4X2 CAJA CORTA V/T AUT TIPO PICK UP MODELO 2007, CON NÚMERO DE SERIE 1FTRW12W67KA53507, INVENTARIO 5412000014 000040, DE LA REVISIÓN MECÁNICA REALIZADA A LA UNIDAD SE DESPRENDE QUE CUENTA CON MÁS DE 150,000 MIL KILÓMETROS RECORRIDOS CON 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO QUE PRESENTA FALLA POR FALTA DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR, SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA UNIDAD HA INGRESADO A REPARACIÓN MAS 27 VECES POR DIVERSAS FALLA; CONSIDERANDO TODO LO ANTES EXPRESADO RESULTARÍA INCOSTEABLE PARA EL ORGANISMO REALIZAR ESTA REPARACIÓN YA QUE ADICIONALMENTE PODRÍA PRESENTAR FALLA EN ALGÚN OTRO SISTEMA MECÁNICO, ANEXANDO BITACORA DE MANTENIMIENTO.**

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ENCARGADO DEL TALLER MECANICO  
SEGUNDO OFICIAL**

  
**ERNESTO MARTINEZ RANGEL**











ANEXO 1

BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRÍCULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0415	05/01/2015	SE DESMOTNO EL RADIADOR, QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	FUERA DE SERVICIO
0415	07/01/2015	CAMBIO DEL RADIADOR NUEVO Y SUMINISTRO DE 15 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0415	24/01/2015	SUMINISTRÓ DE 1 1/2 LTO. DE LÍQUIDO PARA FRENOS Y 1/2 LTO. DE ACEITE HÍDRÁULICO AL DEPOSITO DE LA BOMBA DE DIRECCION.	EN SERVICIO
0415	26/01/2015	REVISION DE FRENOS EN GENERAL, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS NUEVAS.	EN SERVICIO
0415	14/02/2015	REVISIÓN DE RUIDO EXTRAÑO EN LA PARTE TRASERA, ENCONTRÁNDOLO EN EL DIFERENCIAL, QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0415	03/03/2015	REVISION DE RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR.	FUERA DE SERVICIO
0415	13/03/2015	CAMBIO DE DOS FAROS Y ARNESES DE LOS MISMOS.	EN SERVICIO
0415	14/03/2015	SE LE PASO CORRIENTE Y SE CHECO EL VOLTAJE.	EN SERVICIO
0415	25/03/2015	REVISION DE FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS, ENCONTRANDOLA EN EL TORNILLO QUE CONECTA LA MANGUERA DEL CALIPER DELANTERO LADO DERECHO, CORRIENDOLA CAMBIANDO 2 RONDANAS DE COBRE NUEVAS. AL ECHAR A ANDAR EL MOTOR SALIO VAPOR ABUINDANTE POR EL ESCAPE, AL PARECER E REVISIÓN POR EXCESO DE HUMO, SE CAMBIO EL CILINDRO DEL FRENO YA QUETNUENDO EL BOSTER Y EL LIQUIDO PASO AL MOTOR.	FUERA DE SERVICIO
0415	26/03/2015		FUERA DE SERVICIO
0415	01/04/2015	COLOCACION DE BOMBA DE FRENOS NUEVA, RETEN DE FLECHA, BUJES DE CALIPER, REPUESTO DE CALIPER, TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA, BALATAS DE FRENO ESTACIONARIO, SE UTILIZO 1 LTO. DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SU PURGADO (TODO DEL LADO IZQUIERDO) SE AGREGARON 3 REVISION DE BALATAS EN GENERAL ENCONTRANDOLAS EN BUEN ESTADO, QUEDA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LOS DISCOS Y ESCANEO DE LA CAJA DE VELOCIDADES YA QUE HACE EL CAMBIO DE SEGUNDA A TERCERA MUY RETARDADO.	EN SERVICIO
0415	03/05/2015		EN SERVICIO
0415	05/05/2015	REVISION DE RUIDO EXTRAÑO EN LAS RUEDAS DELANTERAS, CORRIENDO LA FALLA CAMBIANDO EL DISCO DELANTERO LADO DERECHO NUEVO, RECTIFICACION DEL DISCO DELANTERO IZQUIERDO, CAMBIO DE 4 PISTONES NUEVOS CON REPUESTOS DE COBREPOLVOS Y LIGAS, SE PURGO LA LINEA UTIL	FUERA DE SERVICIO
0415	14/05/2015	REVISION DE FALLA DE MOTOR, ENCONTRANDO EN MAL ESTADOLAS BOBINAS, PENDTE. AFIN. MOTOR	EN SERVICIO
0415	23/05/2015	REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE MULTIGRADO GASOLINA Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO.	EN SERVICIO
0415	02/06/2015	SE DESMONTO LA SUSPENSION ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LAS HORQUIOLLAS SUPERIORES, ROTULAS DE HORQUILLAS INFERIORES Y AMORTIGUADORES, PENDIENTE DE SU CAMBIO.	FUERA DE SERVICIO
0415	06/06/2015	CORRECCION DE POSICION DEL CALIPERS DELANTEROS Y PURGADO DEL SISTEMA.	EN SERVICIO
0415	25/06/2015	SE LE REALIZO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y SE LE AGREGO 6 LITROS DE ACEITE NUEVO	EN SERVICIO
0415	01/07/2015	SE LE AJUSTO EL RESPIRADOR DEL DIFERENCIAL.	EN SERVICIO
0415	22/07/2015	SE LLVO AL TALLER "ALDI" PARA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES.	FUERA DE SERVICIO
0415	04/08/2015	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS NUEVAS, DISCO TRASERO LADO IZQUIERDO RECTIFICADO Y BALATA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO TRASERO LADO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0415	09/08/2015	REVISIÓN DE RUIDO EN LA SUSPENSION DELANTERA, PENDIENTE EL CAMBIO DE CACAHUATES POR FALTA DE GOMAS.	EN SERVICIO
0415	10/08/2015	CAMBIO DE GOMAS Y RONDANAS DE LOS SOPORTES DE REBOTE DE LA BARRA ESTABILIZADORA. BOMBITA AUTOCEANTE, SE LE REPARO EL MECANISMO DE LA PLOLA DE ARRANQUE, REVISION POR RUIDO EXTRAÑO ENLA RUEDA TRASERA LADO IZQUIERDO, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL MECANISMO DEL FRENO ESTACIONARIO.	EN SERVICIO
0415	16/08/2015		FUERA DE SERVICIO
0415	18/08/2015	REPARACION DE FRENO DE MANO LADO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0415	19/08/2015	SE HOJALATEO CARROCERIA Y SE REPARO EL CHICOTE	EN SERVICIO
0415	18/10/2015	REVISION DE FRENOS EN GENERAL Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS NUEVAS.	EN SERVICIO
0415	23/10/2015	REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE, SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0415	25/10/2015	CORRECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE DE LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR, CAMBIANDO ABRAZADERA Y SUMINISTRO DE 3 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0415	25/11/2015	COLOCACION DE LLANTA NUEVA ENLA PARTE TRASERA LADO DERECHO, REGRESANDO LA LLANTA PRESTADA A LA CAMIONETA 03 99	EN SERVICIO
0415	12/12/2015	COLOCACION DE BALATAS DELANTERAS NUEVAS.	EN SERVICIO
0415	31/12/2015	SE CORRIGIO POSICION DE LOS SOPORTES DE LA BOMBITA AUTOSEVANTE, SE CHECARON NIVELES DE ACEITE AGREGANDO UN LITRO DE ACEITE HIDRAULICO.	EN SERVICIO
0415	01/01/2016	SE REVISO LLANTAS TRASERAS ENCONTRADO EN REGULAR ESTADO LAS BALATAS QUEDANDO PENDIENTE PARA SU CAMBIO .	EN SERVICIO
0415	18/01/2016	REVISION DE NIVELES DE ACEITE Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE PARA MOTOR.	EN SERVICIO
0415	02/02/2016	REVISION DE NIVELES EN GENERAL Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO

## ANEXO 1

## BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRÍCULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0415	14/02/2016	SE DESMONTÓ EL BALERO DELANTERO LADO DERECHO POR ENCONTRARSE PEGADO, PENDIENTE DE SU COMPRA.	
0415	24/02/2016	SE REPARÓ GOLPE DE LA DEFENSA TRASERA.	FUERA DE SERVICIO
0415	05/03/2016	REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE BALATAS DE REAPROVECHAMIENTO.	EN SERVICIO
0415	12/03/2016	LIMPIEZA DE BALATAS EN GENERAL Y AJUSTE DE FRENO ESTACIONARIO COLOCÁNDOLE HERRAJES NUEVOS.	EN SERVICIO
0415	05/04/2016	REVISIÓN DE NIVELES, SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR Y 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA DIRECCION.	EN SERVICIO
0415	23/04/2016	REVISIÓN DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0415	09/05/2016	REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE AL MOTOR, DE LA DIRECCION Y DEL SISTEMA DE FRENOS, AGREGÁNDOLE 4 LTS. AL DEPOSITO DE FRENOS Y 4 LTS. DE ACEITE A LA LICUADORA DE LA DIRECCION.	EN SERVICIO
0415	17/05/2016	COLOCACIÓN DE RADIADOR NUEVO, QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE AGUA POR ANTICONGELANTE Y EL CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR.	EN SERVICIO
0415	19/05/2016	REVISIÓN DEL SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA, ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO. QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0415	04/06/2016	SE LE PASÓ CORRIENTE.	EN SERVICIO
0415	08/06/2016	SE LE COLOCÓ LA BATERIA DE LA CAMIONETA 03 96 POR ORDEN DEL DIRECTOR POR ORDEN DEL DIR. OPERATIVO.	EN SERVICIO
0415	09/06/2016	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y BALATAS TRASERAS NUEVAS, ASI COMO 2 LLANTAS NUEVAS COLOCÁNDOLAS EN LA PARTE DELANTERA.	EN SERVICIO
0415	16/06/2016	SE CAMBIO LLANTA TRASERA LA DERECHO POR PONCHADURA, TOMANDO PRESTADA DE LA CAMIONETA 0396 LA CUAL ESTA FUERA DE SERVICIO EN LA ESTACION CENTRAL.	EN SERVICIO
0415	19/06/2016	SE REALIZÓ CAMBIO DE LLANTA POR PONCHADURA Y REGRESANDO LLANTA PRESTADA A LA UNIDAD 0396.	EN SERVICIO
0415	25/06/2016	REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS, ENCONTRADO EN BUEN ESTADO LAS BALATAS EN GENERAL.	EN SERVICIO
0415	28/06/2016	SE CHECARON NIVELES DE ACEITE, SIENDO NECESARIO AGREGARLE UN LITRO DE ACEITE DE MOTOR.	EN SERVICIO
0415	11/07/2016	REVISIÓN DE LA PARTE TRASERA POR RUIDO EXTRAÑO, ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO LAS BALATAS DEL PEDAL DEL FENO ESTACIONARIO YA QUE UNO DE LOS RESORTES SE ROMPIÓ Y ESTUBO ROSANDO, SE RETIRARON Y QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0415	15/07/2016	REVISIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA POR FALLA, SE DESMONTÓ EL FILTRO DE TRANSMISIÓN PARA SU CAMBIO ASI COMO DE ACEITE.	EN SERVICIO
0415	16/07/2016	COLOCACIÓN DEL FILTRO DE ACEITE, JUNTA DEL CARTER DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y SUMINISTRO DE 6 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO. QUEDA PENDIENTE SU ESCANEO YA QUE SE QUEDAN PRENDIDOS VARIOS CODIGOS.	FUERA DE SERVICIO
0415	26/07/2016	SE SOLDÓ LA BASE DE LA POLEA DE EXTENSION DE LA ESCALA.	FUERA DE SERVICIO
0415	01/08/2016	REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL Y CAMBIO DEL FOCO DE LOS FAROS DELANTEROS DEL LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0415	13/08/2016	REVISIÓN DE SUSPENSIÓN, ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO LAS HORQUILLAS SUPERIORES E INFERIORES, ASI COMO VIELETAS.	EN SERVICIO
0415	15/08/2016	SE DESMONTÓ LA SUSPENSIÓN DELANTERA.	FUERA DE SERVICIO
0415	30/08/2016	COLOCACIÓN DE 4 HORQUILLAS NUEVAS, 2 VIELETAS, 2 TERMINALES Y 2 CACAHUATES TODO NUEVO, SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ANTICONGELANTE Y 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	FUERA DE SERVICIO
0415	18/09/2016	REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA DEL ALTERNADOR Y SE CHECÓ FALLA DE MOTOR, YA QUE AL IR CIRCULADO SE APAGA EL MOTOR Y SE PRENDEN LOS CODIGOS DEL TABLERO DE LA CHECK IN Y VARIOS, POR LO QUE SE REQUIERE SU ESCANEO.	EN SERVICIO
0415	19/09/2016	REVISIÓN DE BALATAS EN GENERAL, ENCONTRÁNDOLAS EN BUEN ESTADO.	FUERA DE SERVICIO
0415	29/09/2016	CORRECCION DEL FILTRO DE AIRE POR ENCONTRARSE ABIERTO, LO QUE OCASIONABA QUE SE APAGARA Y SE AGREGÓ 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA DE LA DIRECCION.	EN SERVICIO
0415	31/10/2016	REVISIÓN EL SISTEMA DE ARRANQUE, ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO EL FUSIBLE DE LA MARCHA, MISMO QUE SE CAMBIO POR UNO NUEVO Y SE LE PASÓ CORRIENTE.	EN SERVICIO
0415	04/11/2016	SE DESMONTÓ SU BATERIA NUEVA, PARA COLOCARLE UNA USADA.	EN SERVICIO
0415	16/11/2016	SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL DEPOSITO DE LA LICUADORA DE DIRECCION.	EN SERVICIO
0415	18/11/2016	REVISIÓN POR FALLA EN EL MOTOR, ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO EL FILTRO PARA AIRE Y EL FILTRO PARA COMBUSTIBLE. MISMOS QUE SE LAVARON Y SOPLETEARON.	EN SERVICIO
0415	22/11/2016	REVISIÓN DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0415	11/12/2016	REVISIÓN POR FALLA DE MOTOR, ENCONTRÁNDOSE UN FUSIBLE EN MAL ESTADO, SE CAMBIO POR UNO NUEVO.	EN SERVICIO
0415	27/12/2016	SE LE PASÓ CORRIENTE Y REPARÓ FALSO CONTACTO EN RELAY DE LA MARCHA.	EN SERVICIO
0415	29/12/2016	SE LE CORRIÓ LA POSICIÓN DE LA MOCHETA DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DEL LADO IZQUIERDO POR PRESENTAR FUGA DE ACEITE.	EN SERVICIO

ANEXO 1  
BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRICULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0415	06/01/2017	SE CHECARON NIVELES AGREGANDO 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA DE LA DIRECCION.	
0415	27/01/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0415	02/02/2017	REVISION DE SIENA COSTERA, ENCONTRANDOLA EN MAL ESTADO (NO SIRVE) POR LO QUE SE TOMO PRSTADA LA DE LA CAMIONETA 0418 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.	EN SERVICIO
0415	06/02/2017	REVISION DEL SISTEMA DE FREÑOS DELANTEROS, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LOS ROTORES DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS.	EN SERVICIO
0415	08/02/2017	COLOCACION DE DOS DISCOS RECTIFICADOS, 2 BALEROS NUEVOS Y BALATAS DELANTERAS NUEVAS. SE REVISO EL SISTEMA ELECTRICO CAMBIANDO 4 FOCOS NUEVOS DE CALAVERAS Y SE REPARO FALLA EN LA ALIMENTACION DE LA LUZ DE REVERSA.	FUERA DE SERVICIO
0415	15/02/2017	CAMBIO DE ARNES Y FOCO NUEVO DE LUZ DEL FARO DELANTERO LADO IZQUIERDO.	EN SERVICIO
0415	17/02/2017	REVISION DE FALLA EN EL SISTEMA DE ALARMA YA QUE LOS RELEVADORES DE LA MISMA SE ENCONTRANBAN ACTIVADOS.	EN SERVICIO
0415	18/02/2017	REVISION DE LA PALANCA DE VELOCIDADES POR ESTAR TRABADA.	EN SERVICIO
0415	19/02/2017	CORRECCION DE FALSO CONTACTO EN EL MICRO SWITCH DE LIBERACION DE LA PALANCA DE VELOCIDADES.	FUERA DE SERVICIO
0415	20/02/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR Y 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0415	23/02/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO DE 1 LT. DE ACEITE HIDRAULICO.	EN SERVICIO
0415	04/03/2017	REVISION POR FALLA EN LAS LUCES, YA QUE SE QUEDAN PRENDIDOS LOS FAROS PERMANENTEMENTE, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL CONTROL DEL CAMBIO DE LUCES Y DIRECCIONALES, QUEDA PENDIENTE SU CAMBIO.	EN SERVICIO
0415	08/04/2017	REVISION DE LLANTAS TRASERAS, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL RIN TRASERO LADO IZQUIERDO, MISMO QUE SE CAMBIO POR UNO DE REAPROVECHAMIENTO.	EN SERVICIO
0415	13/04/2017	REPARACION DE INSTALACION DE TORRETAS Y SIENA, CAMBIO DE ARNES Y FOCO NUEVO DEL LADO DERECHO.	EN SERVICIO
0415	16/04/2017	REVISION DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO UNA MANGUERA DE LA PARTE TRASERA PEGADA A LA PARED DE FUEGO DE LA CABINA DEL MOTOR Y EL FAN CLUTCH DEL VENTILADOR EN MAL ESTADO YA QUE NO SE ACCIONA LA BOBINA ELECTRICA DEL MISMO.	EN SERVICIO
0415	17/04/2017	REVISION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, ENCONTRANDO PICADO EL TUBO DEL SISTEMA DE CALEFACCION, SE REPARO CON PLASTIACERO Y SE REALIZO AFINACION DE MOTOR CAMBIANDO FILTROS PARA AIRE, GASOLINA, ACEITE Y 6 LTS. DE ACEITE MULTIGRADO. QUEDA PENDIENTE AGREGARLE A SE REALIZO EL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO.	FUERA DE SERVICIO
0415	17/04/2017	REVISION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, SE LE CAMBIO LA PALANCA DE LUCES, FARO COMPLETO DEL LADO DERECHO, FOCOS DE CUARTO E INTERMITENTES, RELEVADOR DE INTERMITENTES, FOCO Y ARNES DE LUCES. TOMANDOLAS DE LA CAMIONETA 03 85 QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE	EN SERVICIO
0415	04/05/2017	REVISION DE NIVELES DE ACEITE Y SE AGREGO 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO.	EN SERVICIO
0415	06/05/2017	REVISION DE NIVELES Y SE AGREGO 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO AL DEPOSITO DE DIRECCION.	EN SERVICIO
0415	12/05/2017	REVISION DE NIVELES, SUMINISTRO DE 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR Y 1 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0415	15/05/2017	REPARACION DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL TUBO DE ALTA PRESION DE LA CAJA DE DIRECCION. POSTERIORMENTE VOLVIO A INGRESAR POR CALENTAMIENTO, ENCONTRANDO ROTA LA BANDA DEL MOTOR, LO QUE PROVOCO QUE SE FISURARA EL PLENO DE ADMINISON. QUEDA PENDIENTE SU C	EN SERVICIO
0415	21/05/2017	CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE LA DIRECCION, CAMBIANDOLE 2 LIGAS DE LOS TUBOS, BANDA NUEVA Y SE AGREGARON 2 LTS. DE ACEITE.	FUERA DE SERVICIO
0415	24/05/2017	REVISION DE CATALIZADORES DEL ESCAPE, ENCONTRANDOLOS EN MAL ESTADO QUEDA PENDIENTE SU REPARACION	EN SERVICIO
0415	02/06/2017	SE RECIBIO DEL TALLER PARTICULAR "ALTA MECANICA AUTOMOTRIZ" REPARADA DE LA CAJA DE VELOCIDADES.	FUERA DE SERVICIO
0415	03/07/2017	SE SUJETO LA LAMINA LA DIFUSORA DE CALOR DEL CATALIZADOR	EN SERVICIO
0415	06/07/2017	REVISION DE FUGA DE ACEITE EN LA TRANSMISION AUTOMATICA, ENCONTRANDOLAS EN EL RETEN DE LA MISMA.	EN SERVICIO
0415	13/07/2017	REVISION POR NO DAR MARCHA, ENCONTRANDO FLOJO EL TORNILLO QUE SUJETA LA LINEA DE TIERRA DE LA MARCHA,	FUERA DE SERVICIO
0415	10/08/2017	REVISION DE NIVELES Y SUMINISTRO D 1 LTO. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0415	19/08/2017	CAMBIO DE PORTA BALATAS Y BALATAS DE REAPROVECHAMIENTO DE LA RUEDA TRASERA LADO IZQUIERDO, QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE LA FLECHA TRASERA IZQUIERDA YA QUE SE ENCUENTRA DESALINEADA.	EN SERVICIO
0415	19/08/2017	REVISION POR RUIDO EXTRAÑO DE LA PARTE TRASERA LADO IZQUIERDO, ENCONTRANDO FUERA DE LUGAR EL SEGURO RETENEDOR DE LAS BALATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, MISMO QUE SE COLOCO EN SU LUGAR.	FUERA DE SERVICIO
0415	24/08/2017		EN SERVICIO

## ANEXO 1

## BITACORA DE MANTENIMIENTO A UNIDAD

MATRÍCULA	FECHA	REPARACION	ESTATUS
0415	06/09/2017	REVISION DE LA RUEDA TRASERA LADO IZQUIERDA DETECTANDO QUE SE ENCUENTRA CHUECA, LA FLECHA TORCIDA Y LA CAJA DE SATELITES ESTRELLADA. SE TOMO LA CAJA DE LA CAMIONETA 03 85 LA CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE BAJA- QUEDA PENDIENTE LA COLOCACION DEL TORNILLO ( COLOCACION DEL TORNILLO DEL PLENO DE LA CAJA DE SATELITES DEL DIFERENCIAL Y SE AGREGARON 4	FUERA DE SERVICIO
0415	09/09/2017	LTS. DE ACEITE.	EN SERVICIO
0415	14/09/2017	SE LE PASO CORRIENTE	EN SERVICIO
0415	15/09/2017	REVISION DE NIVELES SUMINISTRANDO 3 TS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0415	18/09/2017	REVISION DE NIVELES, SE AGREGARON 5 LTS DE ANTICONGELANTE Y QUEDA PENDIENTE LA COMPRA DEL TAPON DEL DEPOSITO DEL ARADIADOR.	EN SERVICIO
0415	22/09/2017	REVISION POR FALLA DE MOTOR.	FUERA DE SERVICIO
0415	23/09/2017	REVISION DE FALLA DE MOTOR ENCONTRANDO AMARRADO EL ALTERNADOR, SE DESMONTÓ Y SE COLOCO UNO NUEVO.	EN SERVICIO
0415	30/09/2017	REVISION DE NIVELES, AGREGANDO 3 LTS. DE ANTICONGELANTE Y 1/2 LT. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0415	13/10/2017	CAMBIO DE 2 ARNESES POR ENCONTRARSE QUEMADOS Y 2 FOCOS DE LA PARTE DELANTERA.	EN SERVICIO
0415	18/10/2017	SE LE PASO CORRIENTE.	EN SERVICIO
0415	23/10/2017	SE LE PASO CORRIENTE Y SE REVISO EL VOLTAJE , ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL ACUMULADOR MISMO QUE SE REMPLAZO POR UNO NUEVO.	EN SERVICIO
0415	24/10/2017	REPARACION DE FALSO CONTACTO EN EL RADIO PARLANTE.	EN SERVICIO
0415	17/11/2017	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 1/2 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA Y 2 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO A LA CAJA DE VELOCIDADES.	EN SERVICIO
0415	11/12/2017	REVISION DE NIVELES, AGREGANDO 2 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0415	17/12/2017	REVISION DE FRENOS EN GENERAL, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LAS BALATAS TRASERAS (DELGADAS) MISMAS QUE SE CAMBIARON POR NUEVAS.	EN SERVICIO
0415	26/12/2017	SE LE COLOCO EN SU LUGAR EL ESCAPA YA QUE SE ENCONTRABA FUERA DE SU LUGAR.	EN SERVICIO
0415	27/12/2017	SE REVISO POR RUIDO EXTRAÑO ENCONTRANDO EL MOFLE SUELTO. ABRAZANDO LAS ABRAZADERAS	EN SERVICIO
0415	29/12/2017	SE REVISO POR FUGA DE ANTICONGELANTE, ENCONTRANDO LA FUGA ENTRE EL MONOBLOCK Y PLENO. ESTE SE DESARMO PARA SU COMPRA.	FUERA DE SERVICIO
0415	01/01/2018	SE LE COLOCO MULTIPLE DE ADMISION NUEVO, AGREGANDOLE 4 LTS DE ANTICONGELANTE. SE REVISO ENCONTRANDO FUGA DE ANTICONGELANTE EN EL MULTIPLE DE ADMISION COLOCANDOLE 1 ABRAZADERA PARA CORREGIR DICHA FUGA.	EN SERVICIO
0415	09/01/2018	SE REVISO POR FALLA DE MOTORENCONTRANDO EL CATALIZADOR EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE TRASLADO A TALLER PARTICULAR POR SUS MEDIOS PARA RETIRO DE CATELIZADOR, REALIZANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENCONTRO EN MAL ESTADO CAJA DE VELOCIDADES. PENDIENTE PARA	FUERA DE SERVICIO
0415	21/02/2018	CAMBIO DEL FARO DERECHO Y ARNES NUEVO POR ENCONTRARSE QUEMADO. SE APRETARON TERMINALES DE LA BATERIA Y SE AGREGO 1/4 LTO. DE ACEITE HIDRAULICO A LA LICUADORA.	EN SERVICIO
0415	08/03/2018	REVISION DE NIVELES EN GENERAL.	EN SERVICIO
0415	14/03/2018	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 4 LTS. DE ANTICONGELANTE.	EN SERVICIO
0415	23/03/2018	SE REMOLCO EN LA GRUA 0551 DE LA AV. TEZONTLE ESQ. CHURUBUSCO A LA EST. CENTRAL POR FUGA DE AGUA EN EL PLENO, MISMA QUE SE REPARO CAMBIANDO EL TAPON CON MANGUERA.	EN SERVICIO
0415	16/04/2018	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR	EN SERVICIO
0415	28/04/2018	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, ENCONTRANDO EN MAL ESTADO LA MANGUERA DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA PARTE DELANTERA LADOD ERECHO, COLOCANDO UNA MANGUERA DE REAPROVECHAMIENTO Y SE PURGO EL SISTEMA AGREGANDO 1 1/2 LTO. DE LIQUIDO PARA FRENOS.	EN SERVICIO
0415	16/05/2018	REVISION DE NIVELES AGREGANDO 2 LTS. DE ACEITE AL MOTOR.	EN SERVICIO
0415	22/05/2018	REVISION DE NIVELES EN GENERAL AGREGANDO 3 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO A LA CAJA DE VELOCIDADES, 8 LTS. DE ACEITE AL MOTOR. SE LIMPIO Y SOPLETEO EL FILTRO DE AIRE Y SE COLOCO Y SE FIJO LA TOLVA DEL VENTILADOR.	EN SERVICIO
0415	27/05/2018	REVISION DE NIVELES DE ACEITE Y SE AGREGARON 3 LTS. DE ACEITE A LA TRANSMISION.	EN SERVICIO
0415	29/05/2018	SE AGREGARON 4 LTS. DE ACEITE A LA TRANSMISION AUTOMATICA, MISMA QUE PRESENTA FUGA AL PARECER POR EL RETEN.	FUERA DE SERVICIO
0415	28/07/2018	SE REVISO POR FALLA DE MOTOR ENCONTRANDO QUE PASA AGUA POR LAS CABEZAS Y PRESENTA UN DESGASTE EN ANILLOS	FUERA DE SERVICIO